









**Zestawienie wyników kontroli maszyn - kosiarek elektrycznych i spalinowych  
(marzec - maj 2024 roku)**

(stan na 12.06.2024 r.)

Lp.	Fotografia	Nazwa wyrobu	Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu	Wynik kontroli	Oznakowanie i dokumentacja	Wynik badań laboratoryjnych	Podjęte działania
<b>Kosiarki spalinowe</b>							
1		Kosiarka spalinowa z rozrusznikiem elektrycznym CEDRUS G53SHLE-T/CEDKS53S-E, EAN: 5903228180729	CEDRUS S.A., ul. Przemysłowa 1, 95-060 Brzeziny	Niezgodna	Brak oznaczeń bezpośrednio na wyrobie Nieprawidłowa instrukcja	Nieprawidłowe rozwiązania konstrukcyjne - negatywny wynik badania wyrzutu przedmiotów dla kosiarki pracującej z koszem	Wniosek do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania. Zawiadomienie do organów ścigania.
2		Kosiarka spalinowa LEHMANN (LGALM) LGALM-2851BS (S511VHY-BS750EX), EAN: 5905884559260	KT-24 sp. z o.o., Psarskie, ul. Sikorskiego 86C, 63-100 Śrem	Niezgodna	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Nieprawidłowa instrukcja	Nie dotyczy	Działania naprawcze pod nadzorem WIIH. Zawiadomienie do organów ścigania.
3		Kosiarka spalinowa NAC LP1928-SB, EAN: 5902490741928	NAC sp. z o.o., Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn	Niezgodna	Nie dotyczy	Nieprawidłowe rozwiązania konstrukcyjne - możliwość kontaktu stopy z elementem tnącym przy ustawieniu kosiarki na najwyższą wysokość cięcia, negatywny wynik badania wyrzutu przedmiotu dla kosiarki pracującej bez kosza, zbyt długi czas zatrzymania elementu tnącego	Wniosek do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania. Zawiadomienie do organów ścigania.
4		Kosiarka spalinowa Handy DK46P150A, EAN: 5903357107758	Krysiak sp. z o.o., ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo	Zgodna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Kosiarki elektryczne

5		<p>Kosiarka elektryczna LEHMANN (YARROW) LGALM-1232 (EAL-21008-4A), EAN: 5903754422485</p>	<p>KT-24 sp. z o.o., Psarskie, ul. Sikorskiego 86C, 63-100 Śrem</p>	<p>Nie zgodna</p>	<p>Nieprawidłowa instrukcja</p>	<p>Nieprawidłowe rozwiązania konstrukcyjne - możliwy dostęp do części izolowanej izolacją podstawową, zbyt długi czas zatrzymania elementu tnącego, nieprawidłowa konstrukcja mocowania uchwytu</p>	<p>Wniosek do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania. Zawiadomienie do organów ścigania.</p>
6		<p>Kosiarka elektryczna 1300W NMLM1300, EAN: 5059340240312</p>	<p>Kingfisher International Products B.V., Rapenburgerstraat 175E, 1011VM Amsterdam</p>	<p>Zgodna</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p>Nie dotyczy</p>
7		<p>Kosiarka elektryczna AL-KO 38.2E COMFORT, art.no. 113852, EAN: 4003718061574</p>	<p>AL-KO Kober sp. z o.o., Wysogotowo, ul. Bukowska 10, 62-081 Przeźmierowo</p>	<p>Zgodna</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p>Nie dotyczy</p>
8		<p>Kosiarka elektryczna NAC LE12-32-PB-C, EAN: 5900607538812</p>	<p>NAC sp. z o.o., Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn</p>	<p>Zgodna</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p>Nie dotyczy</p>