


RZECZOZNAWCY TECHNIKI SAMOCHODOWEJ, RUCHU DROGOWEGO MASZYN I URZĄDZEŃ



RZECZOZNAWCY - MOT.

Spółka z o.o. w Poznaniu

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy
STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

Rok założenia 1948 r.

należącego do FIEA – Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych
61-896 Poznań, ul. Towarowa 35/37 (biurowiec DELTA), tel. 61 853 78 87, 61 853 74 49, tel./fax 61 853 78 97
e-mail: biuro@rzeczoznawcy-mot.poznan.pl, http://www.rzeczoznawcy-mot.pl



OPINIA Nr: PIP - 57/ 2021

z dnia: 2021/12/02

Rzeczoznawca : Stefan Skalecki

Zleceniodawca: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura w Piła

Adres: ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła

Zlec. pismo, znak: zlecenie

z dnia: 2021/11/30

Właściciel: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Adres: Aleje Karola Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań

Zadanie: oszacowanie indywidualnej wartości pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2021

Marka: FORD

Rok produkcji: 2006

Model: Focus 1.8 TDCi MR`05

Wersja: Ambiente

Nr rejestracyjny: PO 5640X

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WF0WXXGCDW6S66295

Nr INFO-EKSPERT	011-03772
Data pierwszej rejestracji	2006/03/31
Data ważności badania technicznego	2022/03/10
Data oględzin	2021/11/30
Miejsce oględzin	ul. Lotnicza (garaże), 64-920 Piła wielkopolskie
Wskazanie drogomierza	293808 km
Okres eksploatacji pojazdu (06/03/31-21/11/30)	188 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	granatowy 2-warstwowy typu uni
Oznaczenie typu	DA3
Dop. masa całkowita	1950 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1753 ccm / 85kW (116KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2006.01-2006.08)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	10	Szyba tylna ogrzewana
2	Immobilizer	11	Szyby przednie regulowane elektrycznie
3	Kolumna kierownicy regulowana	12	Tarcze kół stalowe 16"
4	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolą naciągu	13	Wspomaganie układu kierowniczego elektrohydrauliczne
5	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	14	Wycieraczka szyby tylnej
6	Poduszka powietrzna kierowcy	15	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
7	Poduszka powietrzna pasażera	16	Zamek centralny
8	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie	17	Zasłona części bagażowej
9	Spoiler tylny		

3.195

14072 Stefan Skalecki

System INFO-EKSPERT
/SRTSiRD

Strona 1

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Klimatyzacja	408
2	+Radioodtwarzacz CD	105

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	DĘBICA 205/55 R16 91T FRIGO 2 TL	7,0	34
Przednie prawe:	DĘBICA 205/55 R16 91T FRIGO 2 TL	7,0	34
Tylne lewe:	DĘBICA 205/55 R16 91T FRIGO 2 TL	7,0	34
Tylne prawe:	DĘBICA 205/55 R16 91T FRIGO 2 TL	7,0	34

STAN TECHNICZNY POJAZDU

1. SILNIK: kompletny z osprzętem, rozruch prawidłowy, praca w pełnym zakresie prędkości obrotowej wału korbowego zadowalająca. Nie stwierdzono wycieków oleju spod uszczelki i uszczelniaczy. Układ zasilania, chłodzenia i wydechu spalin szczelne - sprawne technicznie. Osprzęt silnika kompletny i technicznie sprawny. Istotnych wad i niesprawności nie stwierdzono.

2. PODWOZIE: układy i mechanizmy podwozia kompletne i typowe dla tej marki, typu i modelu samochodu. Luzy w układzie kierowniczym, jezdnym i przenoszenia napędu oraz w pozostałych elementach współpracujących podwozia w normie. Skrzynia biegów manualna działa poprawnie. Elementy resorujące i amortyzujące zawieszenia kół w stanie zadowalającym, nie stwierdzono wycieków oleju przekładniowego spod uszczelki i uszczelniaczy skrzyni biegów. Układ hamulcowy sprawny technicznie. Tarcze kół stalowe z odpryskami farby dekoracyjno ochronnej, w miejscach odprysków nalot korozji.

3. NADWOZIE: typu kombi, pięciodrzwiowe, pięcioosobowe, kompletne z wyposażeniem. Płyta podłogowa, wzmocnienia boczne i podłużnice osłabione działaniem korozji, widoczne liczne pęcherze i ogniska korozji, miejscami skorodowania na wskroś. Poszycia zewnętrzne blach, w szczególności w partiach dolnych posiadają liczne ogniska i pęcherze korozji oraz skorodowania na wskroś. Na poszyciach widoczne miejscami pęcherze spowodowane procesem korozji pod powłoką lakierową. Drzwi obluźnione na zawiasach. Uszczelki wnęk drzwi i okien zestarzałe, miejscami widoczne pęknięcia. Powłoka lakierowa z zarysowaniami i miejscowymi odpryskami.

Poszycia wewnętrzne nadwozia oraz poszycia siedzeń w zadowalającym stanie technicznym i utrzymania.

Osprzęt i wyposażenie nadwozia kompletne, technicznie sprawne.

KONKLUZJA:

Przedmiotowy samochód osobowy wycofany z użytkowania, kwalifikuje się do naprawy w zakresie usunięcia wyżej opisanych wad.

Samochód wyposażony w komplet kół letnich, tarcze stalowe, opony marki UNIROYAL o wymiarze 205/55 R 16, głębokości bieżnika około 6 mm.

Zastrzeżenia:

Stowarzyszenie wraz z rzeczoznawcą nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe z oparcia się na przedstawionych mu przez zlecającego

- dokumentach i informacjach,
- Stowarzyszenie wraz z rzeczoznawcą nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wykorzystania samej wyceny,
- niniejsza wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu i za taką nie może być uznana,
- nie badano tytułu własności wycenianego obiektu, ani ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.

Załączniki:

1. Fotografie badanego pojazdu, szt. 7.

Sporządzono 2 egzemplarze.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (186 mies.) 7 400 PLN
 KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 513 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ - 38 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2006/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 1 miesiąc wcześniej, zatem jego okres eksploatacji jest dłuższy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika ujemna korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG - 533 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 260 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 33 808 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -6,76%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE 212 PLN

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE - 1 335 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan techniczny	-25,0	-1 835
Komplet kół opony UNIROYAL 6 mm letnie	6,8	500

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 30 listopada 2021 roku wynosi:

6200 PLN

(słownie: sześć tysięcy dwieście złotych)

w tym VAT (23,0%) 1159,35 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na XI-2021 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Za Zarząd Spółki
 Sekretarz Rady Zespołu
 STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW


SIRD


 mgr inż. Krzysztof Kohyt

RZECZOZNAWCY TECHNIKI SAMOCHODOWEJ
 RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZENI

RZECZOZNAWCY - MOT

Spółka z o.o. w Poznaniu Oddział w Pile
 64-920 Piła, Al. Powstańców Wlkp. 164
 tel./fax 67 212 09 88, kom. 48 502 037 964
 NIP 778-10-15-140 REGON 630272765





**STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO**

Członek Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych – FIEA

RZECZOZNAWCY - MOT.

Spółka z o.o.

61-896 Poznań, ul. Towarowa 35/37 (biurowiec DELTA), tel. 61 853 78 87, 61 853 74 49, tel./fax 61 853 78 97
e-mail: biuro@rzeczoznawcy-mot.poznan.pl, <http://www.rzeczoznawcy-mot.pl>

**FOTOGRAFIE DO
OCENY**


Nr **PIP – 57/ 2021**




Fot. nr 1



Fot. nr 2





**STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO**

Członek Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych – FIEA

RZECZOZNAWCY - MOT.

Spółka z o.o.

61-896 Poznań, ul. Towarowa 35/37 (biurowiec DELTA), tel. 61 853 78 87, 61 853 74 49, tel./fax 61 853 78 97


e-mail: biuro@rzeczoznawcy-mot.poznan.pl, <http://www.rzeczoznawcy-mot.pl>

**FOTOGRAFIE DO
OCENY**


Nr PIP – 57/ 2021




Fot. nr 3



Fot. nr 4





**STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO**

Członek Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych – FIEA

RZECZOZNAWCY - MOT.

Spółka z o.o.

61-896 Poznań, ul. Towarowa 35/37 (biurowiec DELTA), tel. 61 853 78 87, 61 853 74 49, tel./fax 61 853 78 97
e-mail: biuro@rzeczoznawcy-mot.poznan.pl, <http://www.rzeczoznawcy-mot.pl>


**FOTOGRAFIE DO
OCENY**

Nr


PIP – 57/ 2021




Fot. nr 5



Fot. nr 6





**STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO**

Członek Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych – FIEA

RZECZOZNAWCY - MOT.


Spółka z o.o.

61-896 Poznań, ul. Towarowa 35/37 (biurowiec DELTA), tel. 61 853 78 87, 61 853 74 49, tel./fax 61 853 78 97
e-mail: biuro@rzeczoznawcy-mot.poznan.pl, <http://www.rzeczoznawcy-mot.pl>

**FOTOGRAFIE DO
OCENY**

Nr

PIP – 57/ 2021



Fot. nr 7

